

Feladatellátási hely sorszáma	2
Feladatellátási hely jellege	Telephely
Feladatellátási hely neve	Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Kossuth utcai Telephelye
Település	Füzesgyarmat
Pontos cím	Kossuth utca 89.

[illegible]

LLAMOSSÁG			VÍZ						HOMLOKZAT				NYILÁSZÁRÓ				KORSZERŰSÍTÉSI IGÉNYEK		
Kapcsolók, konnektorok állapota (1- 10)	Lámpatestek típusa(i) (fénycsövek, hagyományos fényforrás, halogán fényforrás,...)	Lámpatestek állapota (1- 10)	Korábbi mosdó felújítás, ha volt (év)	WC-csészék állapota (1- 10)	WC-ülőkék állapota (1- 10)	WC tartályok és tartozékaik állapota (1- 10)	Csapterlepek állapota (1- 10)	Vízcsövek típusa (fém, ötrétegű,...)	Korábban felújított homlokzat? (igen/nem)	Ha korábban felújított, akkor a felújítás éve (év)	Hőszigetelt? (igen/nem)	Homlokzati hőszigetelés típusa (szálas, merevtáblás)	Külső nyílászárók száma összesen (db)	Korábban felújított, cserélt nyílászárók száma összesen (db)	Nyílászárók fajtái (fa, fém, műanyag, kombinált szerkezet, ...)	Nyílászárók mérete (szélesség x magasság, mm)	Terület (homlokzat, fűtés, villamosság, ...)	Korszerűsítés jellege (akadálymentesítés, korlátok kiépítése, hőszigetelés, vízszigetelés, ...)	Rövid leírás
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
csere nem volt az utóbbi évtizedekben, csak karbantartás szintjén	fénycsöves	2005-ben a lámpatestek lettek lecserélve	nem	megfelelő	megfelelő	megfelelő	megfelelő	vas	nem	-	nem	-	22	0	fa	lent	tető héjazat; nyílászáró	lécezet javítás, cserépátrakás; nyílászárócsere	a héjazat több, mint negyven éves, a cserepek átrakása (kevés helyen cseréje) és néhány léczicserélése szükséges; a nyílászárók az infóim szerint kb 70 évesek, cseréjük már nagyon indokolt

Nyílászáró:	11	120x200	ablak
	1	120x260	ablak
	4	45x65	ablak
	1	90x60	ablak
	1	140x300	ajtó
	1	140x340	ajtó
	2	90x210	ajtó
	1	100x210	ajtó