

Feladatellátási hely sorszáma	1
Feladatellátási hely jellege	Székhely
Feladatellátási hely neve	Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Település	Füzesgyarmat
Pontos cím	Széchenyi utca 2.

[illegible]

		VÍZ						HOMLOKZAT				NYÍLÁSZÁRÓ				KORSZERŰSÍTÉSI IGÉNYEK			
Lámpatestek típusa(i) (fénycsövek, hagyományos fényforrás, halogán fényforrás,...)	Lámpatestek állapota (1- 10)	Korábbi mosdó felújítás, ha volt (év)	WC-csészék állapota (1- 10)	WC-ülőkék állapota (1- 10)	WC tartályok és tartozékaik állapota (1- 10)	Csapterlepek állapota (1- 10)	Vízcsövek típusa (fém, ötrétegű,...)	Korábban felújított homlokzat? (igen/nem)	Ha korábban felújított, akkor a felújítás éve (év)	Hőszigetelt? (igen/nem)	Homlokzati hőszigetelés típusa (szálas, merevtáblás)	Külső nyílászárók száma összesen (db)	Korábban felújított, cserélt nyílászárók száma összesen (db)	Nyílászárók fajtái (fa, fém, műanyag, kombinált szerkezet, ...)	Nyílászárók mérete (szélesség x magasság, mm)	Terület (homlokzat, fűtés, villamosság, ...)	Korszerűsítés jellege (akadálymentesítés, korlátok kiépítése, hőszigetelés, vízszigetelés, ...)	Rövid leírás	Megjegyzés
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
fénycsöves	2005-ben a lámpatestek lettek lecserélve	igen	megfelelő	megfelelő, eseti problémák	megfelelő	megfelelő	fém (kevés helyen műanyag)	igen	2015	igen	merevtáblás	117	117	műanyag	mellékelve	fűtés, villamosság,	szerelvény (radiátor)csere, vezetékelés, lapostető szigetelés	a radiátorok kora szükségessé teszi a cserét, lyukadások most már sűrűn előfordulnak, a villamosság területén csak részleges feújítás történt, az épület nagy részében az igényeknek nem megfelelő anyagú, méretű vezetékek vannak, a lapostetők többsége beázik, sűrűn javítandó;	

Nyílászárók: