

Feladatellátási hely sorszáma	3
Feladatellátási hely jellege	Telephely
Feladatellátási hely neve	Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Hegyesi utcai Telephelye
Település	Füzesgyarmat
Pontos cím	Hegyesi János utca 12.

[illegible]

LLAMOSSÁG			VÍZ						HOMLOKZAT				NYÍLÁSZÁRÓ				KORSZERŰSÍTÉSI IGÉNYEK		
Kapcsolók, konnektorok állapota (1- 10)	Lámpatestek típusa(i) (fénycsövek, hagyományos fényforrás, halogán fényforrás,...)	Lámpatestek állapota (1- 10)	Korábbi mosdó felújítás, ha volt (év)	WC-csészék állapota (1- 10)	WC-ülőkék állapota (1- 10)	WC tartályok és tartozékaik állapota (1- 10)	Csapterlepek állapota (1- 10)	Vízcsövek típusa (fém, ötrétegű,...)	Korábban felújított homlokzat? (igen/nem)	Ha korábban felújított, akkor a felújítás éve (év)	Hőszigetelt? (igen/nem)	Homlokzati hőszigetelés típusa (szálas, merevtáblás)	Külső nyílászárók száma összesen (db)	Korábban felújított, cserélt nyílászárók száma összesen (db)	Nyílászárók fajtái (fa, fém, műanyag, kombinált szerkezet, ...)	Nyílászárók mérete (szélesség x magasság, mm)	Terület (homlokzat, fűtés, villamosság, ...)	Korszerűsítés jellege (akadálymentesítés, korlátok kiépítése, hőszigetelés, vízszigetelés, ...)	Rövid leírás
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
csere nem volt az utóbbi évtizedekben, csak karbantartás szintjén	fénycsöves	2005-ben a lámpatestek lettek lecserélve	nem	megfelelő	megfelelő	megfelelő	megfelelő	vas	nem	-	nem	-	13	0	fa	lent	tető héjazat; járda	csere; felújítás	elkopott palatető, rengeteg apró beázással, a lécezet is jelentős felújításra szorul; az udvari járdasziget fagyoltos balesetveszélyes
csere nem volt az utóbbi évtizedekben, csak karbantartás szintjén	fénycsöves	2005-ben a lámpatestek lettek lecserélve	nem	megfelelő	megfelelő	megfelelő	megfelelő	vas	nem	-	nem	-	22	0	fa	lent	-	-	-

Nyílászárók:

Új épület	10	90x60	ablak
	11	170x120	ablak
	1	260x280	ajtó

Régi Épület	4	220x180	ablak
	4	150x110	ablak
	4	55x55	ablak
	1	220x70	ablak
	1	210x130	ajtó
	1	230.120	ajtó