

<b>Feladatellátási hely sorszáma</b>	4
<b>Feladatellátási hely jellege</b>	Telephely
<b>Feladatellátási hely neve</b>	Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Bethlen utcai Telephelye
<b>Település</b>	Füzessgyarmat
<b>Pontos cím</b>	Bethlen utca 5.

[illegible]

		VÍZ						HOMLOKZAT				NYÍLÁSZÁRÓ				KORSZERŰSÍTÉSI IGÉNYEK			
Lámpatestek típusa(i) (fénycsövek, hagyományos fényforrás, halogán fényforrás,...)	Lámpatestek állapota (1- 10)	Korábbi mosdó felújítás, ha volt (év)	WC-csészék állapota (1- 10)	WC-ülőkék állapota (1- 10)	WC tartályok és tartozékaik állapota (1- 10)	Csapterlepek állapota (1- 10)	Vízcsövek típusa (fém, ötrétegű,...)	Korábban felújított homlokzat? (igen/nem)	Ha korábban felújított, akkor a felújítás éve (év)	Hőszigetelt? (igen/nem)	Homlokzati hőszigetelés típusa (szálas, merevtáblás)	Külső nyílászárók száma összesen (db)	Korábban felújított, cserélt nyílászárók száma összesen (db)	Nyílászárók fajtái (fa, fém, műanyag, kombinált szerkezet, ...)	Nyílászárók mérete (szélesség x magasság, mm)	Terület (homlokzat, fűtés, villamosság, ...)	Korszerűsítés jellege (akadálymentesítés, korlátok kiépítése, hőszigetelés, vízszigetelés, ... )	Rövid leírás	Megjegyzés
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
fénycsöves	2005-ben a lámpatestek lettek lecserélve	nem	megfelelő	megfelelő	megfelelő	megfelelő	vas	nem	-	nem	-	25	0	fa	lent	-	-	-	1999-ben teljesen felújított épület

Nyílászárók:

13 166x150

ablak

4 150x120

ablak

5 60x60

ablak

1 236x150

ajtó

1 236x105

ajtó

1 100x210

ajtó